



GUIDE

Comment prendre un gabarit?



Cintrage : plein cintre, 1 coude, 2 coudes ou plus.

vaat®
Habille vos fenêtres depuis 1927



Credit photo : FREEPIK - Photos non contractuelles

LE GABARIT

POURQUOI UN GABARIT ?

LA FENÊTRE N'EST PAS DROITE, ELLE EST EN PANS CASSÉS OU EN ARRONDI, LA LONGUEUR SEULE DE LA TRINGLE NE SUFFIT PAS. LE GABARIT PERMET DE FAIRE VOTRE TRINGLE «SUR-MESURE».

QU'EST-CE QU'UN GABARIT ?

C'est donner la représentation la plus exacte de la fenêtre, sur papier croquis ou plan d'architecte.



COMMENT FAIRE ?

Le plus facile, c'est du papier découpé le long de la plinthe pour avoir la représentation la plus exacte, surtout si la fenêtre a un arrondi un peu bizarre. Sinon, de la page 04 à 08, il y a des exemples très faciles de prise de mesure.

Si vous n'avez pas de rapporteur pour les angles, il suffit de 2 feuilles A4, de scotch et le tour est joué.

POURQUOI FAIRE ?

Grâce à votre gabarit, notre technicien transforme celui-ci en rail ou tube «SUR-MESURE».

SENS DE LA TRINGLE

Cintrage extérieur ou intérieur à préciser lors de votre commande.

Le gabarit ou le croquis doit impérativement être en vue de dessus, Les sens A et B sont primordiaux si vous utilisez le rail DS car son profil est asymétrique, la face arrondi du rail doit être visible.

Le petit bonhomme se tient dans la pièce d'habitation et regarde la face arrondi du rail.


Sens A
coté extérieur

Sens B
coté intérieur



CINTRAGE - 1 COUDE

Cintrage **SENS A** extérieur ou **SENS B** intérieur à préciser lors de votre commande.




IL EST IMPORTANT :

- de préciser la distance du mur à la tringle et de donner les dimensions x et y.
- de donner l'angle du coude si celui-ci est différent de 90°.
- éventuellement, d'indiquer le coté du cordon, la hauteur du cordon, le nombre de rideaux et indiquer le coté moteur.
- **si la tringle doit entourer un coffre, merci d'indiquer ses dimensions.**




CINTRAGE - 2 COUDES

Cintrage **SENS A** extérieur ou **SENS B** intérieur à préciser lors de votre commande.




IL EST IMPORTANT :

- de préciser la distance du mur à la tringle et de donner les dimensions x, y et z.
- de donner les angles 1 et 2 des coudes si ils sont différent de 90°.
- éventuellement, d'indiquer le coté du cordon, la hauteur du cordon, le nombre de rideaux et indiquer le coté moteur.
- si la tringle doit entourer un coffre, merci d'indiquer ses dimensions.



CINTRAGE - 2 COUDES BOW WINDOW

Cintrage **SENS B** intérieur à préciser lors de votre commande.




IL EST IMPORTANT :

- de préciser la distance du mur à la tringle et de donner les dimensions x, y, z, L et H.
- de donner les angles 1 et 2 des coudes si ils sont différent de 90°.
- éventuellement, d'indiquer le coté du cordon, la hauteur du cordon, le nombre de rideaux et indiquer le coté moteur.



CINTRAGE - PLEIN CINTRE (ROTONDE)

Cintrage **SENS A** extérieur ou **SENS B** intérieur à préciser lors de votre commande.




IL EST IMPORTANT :

- donner les dimensions de la flèche, de la corde et éventuellement L (L = mur).
- si l'arrondi n'est pas régulier, il est préférable de faire un gabarit papier.
- définir la distance entre le mur et la tringle sur le gabarit ou sur le croquis (représentation de la tringle sur le papier).
- d'indiquer le côté du cordon, la hauteur du cordon, le nombre de rideaux et le côté du moteur.

PRISE DE GABARIT AU SOL DE PRÉFÉRENCE SI LE BAS RESSEMBLE AU HAUT.



CINTRAGE - PLEIN CINTRE (EN VOUTE / EN ARCHIVOLTE)



IL EST IMPORTANT :


- donner les dimensions de la flèche, de la corde et éventuellement L (L = mur).
- si l'arrondi n'est pas régulier, il est préférable de faire un gabarit papier.
- définir la distance entre le mur et la tringle sur le gabarit ou sur le croquis (représentation de la tringle sur le papier).

PRISE DE GABARIT AU SOL DE PRÉFÉRENCE SI LE BAS RESSEMBLE AU HAUT.





EXEMPLES DE RÉALISATIONS





Croquis main levée pour 1 coude



Gabarit à l'échelle 2 coudes



Plein cintre d'un tube.






Photo par Tom Kendall



Photo par Tom Kendall

vaat®

Habille vos fenêtres depuis 1927

CONTACT FRANCE

MAISON VAAT

2 Avenue Henri Becquerel
Parc de Ravennes les francs
59588 Bondues - FRANCE

Tél : 03.20.70.00.70
<https://vaat.net>

CONTACT BENELUX

VAAT 1927

Rempart du vieux cimetière 5
7060 Soignies - BELGIQUE

Tél : 069.810.945
<https://vaat.net>

SERVICE TECHNIQUE DISPONIBLE

du lundi au vendredi : 9h30 à 16h00